

Ref: GDiv\_v1 Data: 13/06/2005



### **RESPIFE**

# Reengenharia de Sistema Produtivo Integrado para Fins Educacionais

Guia Diversas Operações

Alunos:	Filipe Barbosa de Sá Pinto, nº. 0005030955 Rui Alexandre da Costa Ribeiro, n.º 000503073	Data: 13/06/2005
Docente:	Armando Sousa	

**Guia Diversas** 

Operações



Ref: GDiv\_v1 Data: 13/06/2005



#### Iniciar Máquinas

O presente capítulo tem como objectivo fornecer a informação necessária para as operações básicas nas máquinas CNC, sendo de salientar que a leitura deste documento não invalida a necessidade de consulta do manual de utilização.

As funções ou procedimentos definidos e explicados no documento poderão ser aplicáveis a ambas as máquinas CNC, sendo imprescindível especial atenção na aplicação desses procedimentos.

Para dar início ao funcionamento automático das máquinas industriais é necessário efectuar o "retorno ao ponto de referência da máquina"

- 1. Clicar em "POS" (Menu 2) e depois em "ALL" (botão do meio por baixo do ecrã). Desta forma podemos visualizar no ecrã todas as coordenadas nos três sistemas existentes e as posições correspondentes
- 2. Verificar se as coordenadas no sistema máquina i)Sendo nulas

È necessário fazer um offset das coordenadas antes de fazer o Home. Esse offset pode ser feito no modo "JOG" ou "MPG" (Menu 1 – Operation)

#### **MODO JOG (Menu 1 – Operation)**

a) Pressionar as teclas +X, -X ou +Z, -Z (Menu 1 - Axis/Direction) para alterar as coordenadas quer no sentido positivo ou negativo, conforme se desejar.

Nota: Aconselhável efectuar o offset no sentido negativo devido às coordenadas relativas definidas na máquina

b) Seleccionar "HOME" (Menu 1 – Operation) e depois pressionar as teclas +X, -X ou +Z, -Z (Menu 1 - Axis/Direction) com a direcção oposta à variação efectuada na alínea a)

#### **MODO MPG (Menu 1 – Operation)**

a) Pressionar as teclas +X, -X ou +Z, -Z (Menu 1 - Axis/Direction) para definir o eixo e alterar as coordenadas através do uso do potenciómetro de rotação.

Nota: Aconselhável efectuar o offset no sentido negativo devido às coordenadas relativas definidas na máquina

b) Seleccionar "HOME" (Menu 1 – Operation) e depois pressionar as teclas referidas com a direcção oposta à escolhida na alínea a)

ii)Sendo não nulas

O "home" pode ser feito directamente. Pressionar em HOME (Menu 1 – Operation)

Nota: Para efectuar a alteração das coordenadas de forma mais rápida podemos utilizar os botões multiplicadores de velocidade (Menu 1 – Speed/Multiply)



Ref: GDiv\_v1 Data: 13/06/2005



#### - Operações de Programas

#### Visualizar a memória livre, o número de programas existentes e a memória usada

- 1- Seleccionar o modo "EDIT"
- 2- Pressionar em "PROGRAM"
- 3- No teclado Pressionar em "P" seguido de "INPUT"

#### Apagar todos os programas

- 1- Seleccionar o modo "EDIT"
- 2- Pressionar em "PROGRAM"
- 3- Pressionar em "O" seguido de "9999" e finalmente "DELETE"

#### Apagar o programa em questão

- 1- Seleccionar o modo "EDIT"
- 2- Pressionar em "PROGRAM"
- 3- Pressionar em "O" seguido de "nº do programa" e finalmente "DELETE"

#### Procurar um programa

- 1- Seleccionar o modo "EDIT/AUTO"
- 2- Pressionar em "PROGRAM"
- 3- Pressionar em "O", depois "nº do programa" e finalmente o botão "↓" do cursor



Ref: GDiv\_v1 Data: 13/06/2005



Os seguintes procedimentos são efectuados para possibilitar a transferência de programas entre um terminal e as máquinas CNC.

Nos primeiros 2 procedimentos, o terminal para além de ter a mesma configuração de comunicação das máquinas CNC tem de se encontrar em modo de captura de ficheiro, pelo menos antes da execução do 3 passo.

#### Descarregar todos os programas da máquina

- 1- Seleccionar o modo "EDIT"
- 2- Pressionar em "PROGRAM"
- 3- Pressionar em "O" seguido de "9999" e finalmente o botão "STAR/OUTPUT"

#### Descarregar um programa da máquina

- 1- Seleccionar o modo "EDIT" (Menu 1 Program Source)
- 2- Pressionar em "PROGRAM" (Menu 2)
- 3- Pressionar em "O" seguido de "nº do programa" e finalmente o botão "START/OUTPUT" (Menu 2)

#### Enviar um programa para máquina

- 1- Seleccionar o modo "EDIT/AUTO" (Menu 1 Program Source)
- 4- Pressionar em "PROGRAM" (Menu 2)
- 5- Pressionar em "N" seguido de "nº do ficheiro" e finalmente pressionar 2 vezes no botão "INPUT" (Menu 2)

Nota1: Para mais informações sobre outras operações consultar o manual do operador e ter em especial atenção o apêndice 11

Nota2: Em anexo encontram-se as imagens correspondentes aos teclados existentes nas máquinas



Ref: GDiv\_v1 Data: 13/06/2005



#### **ANEXOS**



Ref: GDiv\_v1 Data: 13/06/2005



Ambas as máquinas contêm o mesmo teclado, este está a seguir representado e dividido. Dividimos este em 2 Menus distintos de forma a proporcionar uma melhor percepção e utilização correcta do guia ao utilizador.

#### Menu 1





Ref: GDiv\_v1 Data: 13/06/2005



#### Menu 2

